


## Piastra di adattamento per la conversione da WS1000 Color a WS1000 Connect

### Dati tecnici e istruzioni di installazione

Numero articolo 60109



### 1. Descrizione

Con **Piastra di adattamento WS1000 Color su WS1000 Connect** l'unità di controllo WS1000 Connect può essere montata sulla scatola da incasso del vecchio modello WS1000 Color.

#### 1.1. In dotazione

- Piastra di adattamento con collegamento a terra
- 4 viti M4x10

#### 1.2. Specifiche tecniche

Materiale	Alluminio
Dimensioni	ca. 250 x 180 (L x A, mm)

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalle direttive UE.

### 1.3. Scambio di sicurezza Avvertenze per l'installazione



L'installazione, le verifiche, la messa in funzione e la correzione di errori del dispositivo, possono essere eseguite solo da elettricisti qualificati.



#### PERICOLO!

#### Pericolo di morte a causa di scosse elettriche (tensione di rete)!

All'interno del dispositivo sono presenti unità sotto tensione non protette.

- Rispettare i regolamenti VDE e national.
- Collegare tutte le linee da assemblare senza tensione e rispettare tutte le precauzioni di sicurezza contro un'attivazione involontaria.
- In caso di guasto l'apparecchio non deve essere usato.
- Mettere fuori servizio il dispositivo, rispettivamente l'impianto, e assicurarsi che non possa essere avviato in maniera accidentale, se si può presumere che non sia più garantito un funzionamento sicuro.

L'apparecchio è destinato esclusivamente a un impiego conforme. Qualsiasi modifica impropria o mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso, vanifica ogni diritto di garanzia.

Dopo aver rimosso il dispositivo dalla confezione, verificare immediatamente la presenza di eventuali danni meccanici. Se si riscontra un danno causato dal trasporto, è necessario comunicarlo subito al fornitore.


L'apparecchio può essere impiegato solo previa installazione stabile, cioè solo come elemento montato, a condizione che siano stati completati tutti i procedimenti d'installazione e di messa in servizio e solo nell'ambiente previsto.

La società Elsner Elektronik non risponde di eventuali modifiche o aggiornamenti normativi, successivi alla pubblicazione del presente manuale operativo.

### 1.4. del sistema di controllo

#### Seguire sempre le istruzioni di installazione di WS1000 Connect!

1. **Disinstallare** il vecchio controller fino ad avere solo la scatola da incasso con i cavi di collegamento nella parete. Mettere da parte le viti.
2. Avvitare la **scheda del nuovo comando** nella vecchia scatola da incasso.
3. Collegare gli azionamenti, i dispositivi e la nuova stazione meteorologica (vedere le istruzioni di montaggio brevi di WS1000 Connect). Collegare anche il **cavo di terra della piastra di adattamento** con il conduttore di protezione PE del collegamento di rete sulla scheda.



4. Avvitare la **piastra di adattamento** sulla scatola da incasso (Fig. n. 1). Utilizzare le 3 viti con cui era fissato il vecchio controller alla scatola da incasso. Il cavo di collegamento del display deve essere fatto passare attraverso l'apertura rotonda superiore (fig. n. 2).
5. Avvitare la **piastra di supporto** del WS1000 Connect sulla piastra di adattamento utilizzando le viti M4x10 in dotazione (Fig. No. 3).
6. Completare l'installazione del controller WS1000 Connect come descritto nelle istruzioni di montaggio brevi.
7. Continuare con la messa in servizio e le impostazioni di base come descritto nelle istruzioni di WS1000 Connect.

### 1.5. Sensore per interni

Installare il sensore per interni di WS1000 Connect secondo le istruzioni oppure continuare a utilizzare il sensore per interni di WS1000 Color. Il sensore per interni è collegato al nuovo controller via radio.