

Installationsanleitung
Installation instructions
Instrucciones de instalación
Indications d'installation
Avvertenze per l'installazione
KNX SO250

70151

Fig. 1



≤2000m

CE



Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



D Handbuch und KNX-Applikation finden Sie auf www.elsner-elektronik.de

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!

Installation und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

- Nehmen Sie nur unbeschädigte Geräte in Betrieb.
- Halten Sie die länderspezifischen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen für die elektrische Installation ein.
- Schalten Sie die Anlage während der Installationsarbeiten spannungsfrei.
- Der Zugang zum Gerät muss jederzeit frei sein.

Betreiben Sie das Gerät nur als ortsfeste Installation in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Bei unsachgemäßer Verwendung, Änderungen am Gerät oder Nichtbeachten dieser Anleitung erlöschen die Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.

Beschreibung

Ultraschall-Sonde

Die Ultraschall-Sonde wird im KNX-Gebäudebussystem zur Erfassung der Füllmenge von Flüssigkeiten in Tanks und zur Distanzmessung eingesetzt. Neben Einsatzbereichen wie Regenwasserspeicher oder Heizöltank können auch z. B. Fischteich oder Brunnen oder der Parkabstand von LKWs überwacht werden. Für Befüllung, Entleerung, Trockenlaufschutz und Überlaufmeldung sind fünf Grenzwerte einstellbar.

Lieferumfang

- Auswerteeinheit im Reiheneinbaugehäuse
- Ultraschall-Sensor mit 10 m Anschlusskabel
- 2 KNX-Steckklemmen

Installation

Fig. 2 + 3
Installationsvorschriften für SELV beachten!

- Kontakt zwischen Netzspannungsleitung und SELV-Verdriftung (KNX und Sondenkabel) verhindern!
- Halten Sie mindestens einen Abstand von 6 mm vom Gerät zu 230 V-Klemmen benachbarter Geräte ein.

Hinweis zur Erfassung der Füllmenge von Tanks

Prüfen Sie bei der Füllmengenerfassung, ob der gesamte Tankinhalt verfügbar ist oder ob bauartbedingt ein Rest im Tank verbleiben muss. Bei Öltanks reicht das Ansaugrohr beispielsweise meist nicht bis zum Grund, um das Abpumpen von Ablagerungen zu verhindern. In solchen Fällen kann es sein, dass ca. 5-10 % des Tankinhalts nicht verfügbar sind.

Hinweise zur Ultraschall-Sonde

Nur für die Füllstandsmeßung von Wasser oder Heizöl einsetzen!

Nicht geeignet für aggressive Medien (Säuren, Laugen)!

Nicht geeignet für explosive Medien!

Wenn Sie unsicher sind, ob die Sonde für ein bestimmtes Medium geeignet ist, kontaktieren Sie bitte den technischen Service von Elsner Elektronik.

Am vorderen Teil (Gummi) nicht mechanisch beanspruchen!

Messkopf muss trocken sein
Darf nicht von Flüssigkeit umspült werden!
Keine Betaubung, keine Tropfenbildung!

Die Messstrecke muss frei sein
Kein Dampf, Nebel o. ä. zwischen Sonde und Messoberfläche! Dampf bildet sich z. B. wenn warme Flüssigkeit in einen Tank gefüllt wird.

Die Messfläche muss ruhig sein
Keine Wellen, keine Vibration!

Montage

Montieren Sie die Auswerteeinheit in Innenräumen in Verteilern oder Kleingeschäften nach DIN VDE 0603 auf einer 35 mm Hutschiene nach DIN EN 60715.

Fig. 4 Messung

- Sensor
- Messstrecke
- Messfläche (Oberfläche)

Die Messstrecke verläuft senkrecht zur Sondenoberfläche. Achten Sie

EN Manual and KNX application can be found at www.elsner-elektronik.de

Safety and operating instructions

DANGER!
Danger to life from electrical voltage (mains voltage)!

Installation and Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

- Nehmen Sie nur unbeschädigte Geräte in Betrieb.
- Halten Sie die länderspezifischen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen für die elektrische Installation ein.
- Schalten Sie die Anlage während der Installationsarbeiten spannungsfrei.
- Der Zugang zum Gerät muss jederzeit frei sein.

Betreiben Sie das Gerät nur als ortsfeste Installation in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Bei unsachgemäßer Verwendung, Änderungen am Gerät oder Nichtbeachten dieser Anleitung erlöschen die Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.

Description

Ultrasonic Probe

The Ultrasonic Probe is used for measurement of the fill level of liquids in tanks or for distance measurement. In addition to application areas like rainwater cisterns or fuel tanks, also e. g. fish ponds or wells or the parking distance of trucks can be monitored.

Five switching outputs with adjustable threshold values are available.

Scope of delivery

- Evaluation unit in series installation housing
- Ultrasound sensor with 10 m power cable
- 2 KNX plug-in terminals

Installation

Fig. 2 + 3
Observe installation regulations for SELV!

- Prevent contact between the mains voltage line and SELV (KNX and probe cable) wiring!
- Maintain a distance of at least 6 mm from the unit to 230 V terminals of adjacent units.

Note for recording the filling amount of tanks

When recording the filling amount, check if the entire tank content is available — or if a residual part has to remain in the tank due to its design. For example, in oil tanks, the intake pipe does not typically reach the ground to prevent draining sediments. In such cases, approx. 5–10 % of the tank content can be unavailable.

Notes on the ultrasonic probe

Use only for level measurement of water or fuel oil!

Not suitable for aggressive media (acids, alkalis)!

Not suitable for explosive media!

If you are unsure whether the probe is suitable for a certain medium, please contact the technical service of Elsner Elektronik.

Do not cause any mechanical stress on the front part (rubber)!

Measuring head must be dry

It must not be washed by liquids!
No condensation, no droplet formation!

The measuring track must be free

No steam, fog, etc. between the sensor and the measuring surface! Steam is formed e.g. when a warm fluid is poured into a tank.

The measured surface must be still

No waves, no vibrations!

Montage

Mount the evaluation unit indoors in distribution boxes or small housings according to DIN VDE 0603 on a 35 mm mounting rails according to DIN EN 60715.

Fig. 4 Measurement

- Sensor
- Measuring track
- Measuring surface

The measuring track is aligned vertical to the sensor surface. The measu-

ES El manual y la aplicación KNX se encuentran en www.elsner-elektronik.de

Instrucciones de seguridad y de uso

PELIGRO!
¡PELIGRO de muerte debido a la presencia de tensión eléctrica (tensión de red)!

Los trabajos de instalación y puesta en servicio deben ser llevados a cabo exclusivamente por un electricista profesional.

- Ponga en funcionamiento únicamente dispositivos que no estén averiados.
- Cumpla las normas, directrices, especificaciones y disposiciones específicas de cada país en materia de instalaciones eléctricas.
- Desconecte el sistema de la instalación eléctrica durante los trabajos de instalación.
- Asegúrese de que se pueda acceder siempre al dispositivo.

Opere el dispositivo únicamente en el entorno previsto una vez lo haya montado de forma fija y hayan finalizado todos los trabajos de instalación.

En caso de uso incorrecto del dispositivo, modificaciones indebidas en el dispositivo o inobservancia de estas instrucciones, se extinguirán todos los derechos de garantía.

Descripción

Sonda ultrasónica

La sonda ultrasónica se utiliza para el registro de la cantidad de llenado de líquidos en tanques y para la medición de distancias. Aparte de áreas de empleo como depósitos de agua pluvial o tanques de gasóleo de calefacción, también se pueden supervisar estanques de peces, pozos o la distancia de estacionamiento de camiones.

Dispone de cinco salidas de comunicación con valores límites regulables.

Volumen de suministro

- Unidad de evaluación en carcasa de montaje en serie
- Sonda ultrasónica con cable de conexión de 10 m
- 2 bornes enchufables KNX

Instalación

Fig. 2 + 3
Respecte las normas de instalación para SELV!

- Evite el contacto entre la línea de tensión de la red y el cableado SELV (KNX y cable de la sonda)!
- Mantenga una distancia mínima de 6 mm entre la unidad y los terminales de 230 V de las unidades adyacentes.

Nota sobre el registro de la cantidad de llenado de los depósitos

Durante la medición de la cantidad de llenado, compruebe si se dispone de todo el contenido del depósito o si, debido al diseño, debe permanecer un residuo en el depósito. En el caso de los depósitos de aceite, por ejemplo, la tubería de succión no suele llegar hasta el fondo para evitar que se bombee los depósitos. En estos casos es posible que no se disponga de un 5-10 % del contenido del tanque.

Notas sobre la sonda ultrasónica

Utilizar sólo para la medición de nivel de agua o aceite combustible!

Nicht geeignet für No apto para medios agresivos (ácidos, alcalis)!

No apto para medios explosivos!

Si no está seguro de si la sonda es adecuada para un determinado medio, póngase en contacto con el servicio técnico de Elsner Elektronik.

Do not cause any mechanical stress on the front part (rubber)!

Measuring head must be dry

It must not be washed by liquids!
No condensation, no droplet formation!

The measuring track must be free

No steam, fog, etc. between the sensor and the measuring surface! Steam is formed e.g. when a warm fluid is poured into a tank.

The measured surface must be still

No waves, no vibrations!

Montaje

Monte el dispositivo de análisis en el interior de distribuidores o carcasa según DIN VDE 0603 en una regleta de sombrerete de 35 mm según DIN EN 60715.

Fig. 4 Medición

- Sensor
- Tramo de medición
- Superficie de medición

El tramo de medición es perpendicular a la superficie del palpador. Ase-

FR Vous trouverez le manuel et l'application KNX sur www.elsner-elektronik.de

Consignes de sécurité et d'utilisation

DANGER !
Danger de mort lié à la tension électrique (tension secteur)!

L'installation et la mise en service doivent uniquement être effectuées par un électricien spécialisé.



- Mettez uniquement des appareils non endommagés en service.
- Respectez les normes, directives, spécifications et dispositions spécifiques au pays pour l'installation électrique.
- Mettez l'installation hors tension pendant les travaux d'installation.
- L'accès à l'appareil doit être libre en permanence.

Exploitez l'appareil uniquement comme installation fixe montée et après avoir réalisé toutes les opérations d'installation et de mise en service et uniquement dans l'environnement prévu à cet effet.

En cas d'utilisation non-conforme, de modifications sur l'appareil ou de non-respect de ces consignes, les réclamations au titre de la garantie ne sont plus applicables.

Description

Sonde ultrasonique



darauf, dass die Messstrecke auch senkrecht auf die zu messende Oberfläche trifft.

Fig. 5 Messrohr

Um Wellenbildung bei Flüssigkeiten zu vermeiden, kann der Messbereich durch ein Messrohr (\varnothing mindestens 50 mm) abgetrennt werden.

Beachten Sie: Die Messfläche ist nur ruhig, solange sich das Ende des Messrohrs unterhalb der Oberfläche befindet.

Bereich darf nicht luftdicht verschlossen sein, damit der Füllstand im Rohr sich ändern kann.

Falls Entlüftungsöffnungen angebracht werden, müssen diese auf Höhe der Sonde (Gummiteil) platziert werden (in Fig. 5 oberhalb des Pfeils). Öffnungen im Bereich der Messstrecke führen zu Fehlmessungen.

Laute Umgebungsgeräusche (z. B. beim Befüllen von Metalltanks) können die Messung stören.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zum Einsatzbereich oder zur Installation haben.

ring track has to meet the measuring surface vertically, too.

Fig. 5 Measuring tube

To avoid wave formation in fluids, the measured area can be separated using a measuring tube (\varnothing at least 50 mm).

Note: The measuring surface is only quiet as long as the end of the measuring tube is below the surface.

The area must not be hermetically sealed so that the filling level in the pipe can change.

If air vents are provided, they must be placed at the level of the probe (rubber part) (in Fig. 5 above the arrow). Openings in the area of the measuring track lead to incorrect measurements.

Loud surrounding noise (e.g. when filling metal tanks) may disrupt the measurement.

Please contact us with any questions regarding the area of application or installation.

gúrese de que la sección de medición también golpee perpendicularmente la superficie a medir.

Fig. 5 Tubo de medición

Para evitar la formación de olas en líquidos, el rango de medición puede separarse mediante un tubo de medición (\varnothing mínimo 50 mm).

Nota: La superficie de medición sólo está en silencio mientras el extremo del tubo de medición esté por debajo de la superficie.

El área no debe estar sellada herméticamente para que el nivel de llenado en la tubería pueda cambiar.

Si se dispone de salidas de aire, éstas deben colocarse a nivel de la sonda (parte de goma) (en la Fig. 5 de arriba de la flecha). Las aberturas en el área de la sección de medición conducen a mediciones incorrectas.

Los ruidos ambientales fuertes (p. ej. al llenar depósitos metálicos) pueden interferir con la medición.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el campo de aplicación o la instalación.

le à ce que la section de mesure touche également la surface à mesurer perpendiculairement.

Fig. 5 Tube de mesure

Afin d'éviter la formation de vagues dans les liquides, la zone de mesure peut être séparée par un tube de mesure (\varnothing 50 mm minimum).

Remarque : La surface de mesure n'est silencieuse que si l'extrémité du tube de mesure se trouve sous la surface.

La zone ne doit pas être fermée hermétiquement de manière à ce que le niveau de remplissage dans le tuyau puisse changer.

Si des événements d'aération sont prévus, ils doivent être placés au niveau de la sonde (partie en caoutchouc) (dans la Fig. 5 au-dessus de la flèche). Des ouvertures dans la zone de la section de mesure entraînent des mesures incorrectes.

Des bruits ambients forts (p. ex. lors du remplissage de réservoirs métalliques) peuvent干扰 la mesure.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant le domaine d'application ou l'installation.

Il tratto di misura è perpendicolare alla superficie della sonda. Accertarsi che il tratto di misura colpisca anche la superficie da misurare perpendicolamente.

Fig. 5 Tubo di misura

Per evitare la formazione di onde nei liquidi, l'area di misura deve essere separata tramite un tubo di misura (\varnothing min. 50 mm).

Nota: La superficie di misura è silenziosa solo se l'estremità del tubo di misura è al di sotto della superficie. L'area non deve essere sigillata ermeticamente in modo che il livello di riempimento nella tubazione possa cambiare.

Se sono previste prese d'aria, esse devono essere posizionate all'altezza della sonda (parte in gomma) (nella Fig. 5 sopra la freccia). Le aperture nell'area della sezione di misura portano a misurazioni errate.

Forti rumori circostanti (ad es. durante il riempimento dei serbatoi metallici) possono disturbare la misurazione. In caso di domande relative al campo di impiego o all'installazione, vi preghiamo di contattarci.

Fig. 6 Anschluss

- Anschluss Ultraschall-Sensor +/ Schirm 1
- KNX-Steckklemme +/- 2 3 2
- Programmier-LED und Programm-Taster 3
- Eingang Versorgungsspannung 230 V AC, L/N 4
- Relais-Ausgang 1 (Schließerkontakt), 13 / 14 5
- Relais-Ausgang 2 (Schließerkontakt), 23 / 24 6

Die benachbarten Relais-Ausgänge 1 und 2 dürfen nicht mit gemischten Spannungen belegt werden, da sie gegeneinander nur einfach isoliert sind!

Fig. 6 Connection

- Connection ultrasonic sensor +/screen 1
- KNX plug-in terminal +/- 2
- Programming LED and programming button 3
- Supply voltage input 230 V AC, L/N 4
- Relay output 1 (close-circuit contact), 13 / 14 5
- Relay output 2 (close-circuit contact), 23 / 24 6

Neighboring relay outputs 1 and 2 may not be used with mixed voltages, as there is only single insulation between them!

Entsorgung

Das Gerät muss nach dem Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Nicht über den Hausmüll entsorgen!

Konformität

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

Disposal

After use, the device must be disposed of in accordance with the legal regulations. Do not dispose of it with the household waste!

Conformity

The product conforms to the conditions of the EU Directives.

Fig. 6 Conexión

- Conexión sensor ultrasónico +/aislamiento 1
- Borne enchufable KNX +/- 2
- LED y tecla de programación 3
- Entrada tensión de alimentación 230 V AC, L/N 4
- Relé de salida 1 (contacto de cierre), 13 / 14 5
- Relé de salida 2 (contacto de cierre), 23 / 24 6

Las salidas de relé 1 y 2 contiguas no pueden estar asignadas con tensiones mixtas, dado que sólo presentan un aislamiento sencillo entre sí.

Eliminación

Tras el uso, el aparato deberá eliminarse conforme a las disposiciones vigentes. ¡No lo deposite en la basura doméstica!

Conformidad

Este producto cumple con las normas de las directivas europeas.

Fig. 6 Raccordement

- Raccordement sonde ultrasonique, + / écran 1
- Borne enfichable KNX +/- 2
- LED et testeur de programmation 3
- Entrée tension d'alimentation 230 V AC, L/N 4
- Sortie de relai 1 (contact de fermeture), 13 / 14 5
- Sortie de relai 2 (contact de fermeture), 23 / 24 6

Les sorties de relais 1 et 2 voisines ne doivent pas être placées sous des tensions mixtes, car elles ne sont isolées les unes des autres que par une isolation simple !

Elimination

Après utilisation, l'appareil doit être éliminé conformément aux dispositions légales. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères !

Conformité

Le produit est conforme aux dispositions des directives de l'UE.

Fig. 6 Alloggiamento

- Collegamento sensore a ultrasuoni, + / schermo 1
- Morsetto a spina KNX +/- 2
- LED e tasto di programmazione 3
- Ingresso tensione di alimentazione 230 V AC, L/N 4
- Uscita relé 1 (contatto di chiusura), 13 / 14 5
- Uscita relé 2 (contatto di chiusura), 23 / 24 6

Alle uscite a relé 1 e 2 vicine non devono presentare tensioni miste, dato che sono isolate tra di loro in modo semplice!

Smaltimento

Dopo l'uso, l'apparecchio deve essere smaltito in conformità alle norme di legge. Non smaltrilo insieme ai rifiuti domestici!

Conformità

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalle direttive UE.

Apparecchio di misurazione: In generale:

Auswerteeinheit: Allgemein:	Evaluation Unit: General:	Dispositivo de análisis: Aspectos generales:	Appareil de contrôle : Généralités :	Apparecchio di misurazione: In generale:
Gehäuse Kunststoff	Housing plastic	Carcasa de plástico	Boîtier en plastique	Alloggiamento in plastica
Farbe weiß	Colour white	Color blanco	Couleur blanc	Colore bianco
Schutzgrad	Degree of protection	Grado de protección	Indice de protection	Grado di protezione
123 mm x 89 mm x 61 mm 7	Maße (B x H x T) Teilungseinheiten	Dimensions (W x H x D) division units	Dimensiones (an. x al. x pr.) unidades de separación	Dimensioni (L x A x P) unità divise
≈ 345 g	Gesamtgewicht	Total weight	Peso total	Peso totale
0...+45 °C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente
0...95 %	Umgebungsluftfeuchtigkeit (rF) (nicht kondensierend)	Ambient humidity (RH) (non-condensing)	Humedad del aire del ambiente (HR) (sin condensación)	Humidité de l'air ambiant (HR) (sans condensation)
-25...+70 °C	Lagertemperatur	Storage temperature	Temperatura de almacenamiento	Température de stockage
II	Schutzklasse	Protective class	Clase de protección	Classe di protezione
III	Überspannungskategorie	Overvoltage category	Categoría de sobre tensión	Categoria di sovrattensione
2	Verschmutzungsgrad	Pollution degree	Grado de suciedad	Grado di impurità
TP1-256	KNX-Bus:	KNX bus:	Bus KNX:	Bus KNX:
S-Mode	Medium	Medium	Medio	Medio
254	Konfigurationsmodus	Configuration mode	Modo de configuración	Modalità di configurazione
255	Gruppenadressen maximal	Group addresses max.	Direcciones de grupo máximo	Indirizzi di gruppo max.
57	Zuordnungen maximal	Assignments max.	Asignaciones máximo	Attribuzioni max.
30 V SELV	Kommunikationsobjekte	Communication objects	Objetos de comunicación	Oggetti di comunicazione
≤ 12 mA	Nennspannung	Nominal voltage	Tensión nominal	Tensione nominale
Ø 0,8 mm s 5 mm	Anschluss KNX-Steckklemmen	Connection KNX plug-in terminals	Conexión Bornes enchufables KNX	Collegamento Morsetti a spina KNX
≈ 4 s	Leiterdurchmesser Abisolierlänge	Conductor diameter Stripping length	Diámetro del conductor Longitud de stripping	Diametro del conduttore Lunghezza di spellatura
	Dauer nach Busspannungswiederkehr bis Daten empfangen werden	Duration after bus voltage restoration until data is received	Tiempo que pasa desde que regresa la tensión del bus hasta que se reciben datos	Durée après rétablissement de la tension de bus jusqu'à ce que les données soient reçues
	Versorgung:	Supply:	Suministro:	Alimentazione:
230 V ~ / 50 Hz	Spannung	Voltage	Tensión	Tensione
≤ 4 W	Leistungsaufnahme	Power consumption	Potencia absorbida	Potenza assorbita
μ (< 1.2 mm)	Schließer-Kontakt	Normally open contact	Contacto normalmente abierto	Contacto normalmente aperto
2 x 250 V ~ / 4 A, 30 V SELV / 4 A HT 4.0 A	Relais, potenzialfreie Schließerkontakte, resistive Lasten mit integrierter Sicherung	Relay, potential-free NOC, resistive loads with integrated fuse	Relés, contactos de cierre sin potencial, cargas resistivas con fusible integrado	Relè, contatti normalmente aperti a potenziale zero, carichi resistivi con fusibile integrato
	Anschluss Sonde, Versorgung und Ausgänge:	Connection of sensor, supply and outputs:	Conexión de sonda, suministro y salidas:	Raccordement de la sonde, de la alimentación y de las salidas:
0.2...1.5 mm ² 0.25...0.75 mm ²	Federkraftklemmen Leiterquerschnitt • starr/flexibel • flexibel mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse • Abisolierlänge ein Draht pro Klemme	Spring terminals Conductor cross-section • solid/fine-stranded • fine-stranded with ferrule with/without plastic sleeve • Stripping length one wire per terminal	Terminales de resorte Sección del conductor • sólido/hilo fino • trenzado fino con casquillo con/sin manguito de plástico • Longitud de stripping un hilo por terminal	Bornes à ressort Section du conducteur • à fils pleins/à fils fins • à fils fins avec embout avec/sans manchon plastique • Longueur de dénudage un fil par borne
10 mm	Luft-Ultraschall-Sonde: Allgemein:	Air ultrasonic probe: General:	Sonda ultrasónica à air : Aspectos generales:	Sonda a ultrasuoni: In generale:
	Gehäuse			