

Installationsanleitung
Installation instructions
Instrucciones de instalación
Indications d'installation
安装说明书

Windancer KNX

71235 Windancer KNX

71236 Windancer KNX-GPS

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3










Fig. 4



D Handbuch und KNX-Applikation finden Sie auf www.elsner-elektronik.de/en/windancer-knx-gps.html

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

VORSICHT! Elektrische Spannung!

Installation und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

- Nehmen Sie nur unbeschädigte Geräte in Betrieb.
- Halten Sie die länderspezifischen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen für die elektrische Installation ein.
- Schalten Sie die Anlage während der Installationsarbeiten spannungsfrei.
- Der Zugang zum Gerät muss jederzeit frei sein.

Betreiben Sie das Gerät nur als ortsfeste Installation in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Bei unsachgemäßer Verwendung, Änderungen am Gerät oder Nichtbeachten dieser Anleitung erlöschen die Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.

Beschreibung

Wetterstation

Die Wetterstation für das KNX-Gebäudebus-System misst Temperatur, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und erkennt Niederschlag.

71236: mit GPS-Empfänger für Zeit und Standort, Berechnung des Sonnenstands (Azimut, Elevation), Beleuchtungssteuerung

Lieferumfang

- Wetterstation
- 2x Edelstahl-Linsenkopfschraube, WN56, 4x50mm, Kreuzschlitz
- 2x Dübel S 6
- 2x DIN 125 Unterlegscheibe V2A, A4.3 Außendurchmesser 9 mm
- KNX-Steckklemme und Steckklemme (weiß/gelb)

Optional bestellbares Zubehör

Ausleger L, Flex L, Flex S, Fix, Fix P (Nr. 30112 - 30129)

Montage

WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung des Geräts!

Bei einer Stromaufnahme der Hilfsspannung von über 4 A kann im Kurzschlussfall das Gerät überhitzen.

- Wenn Sie ein Netzteil mit mehr als 4 A Ausgangstrom verwenden, sichern Sie die Leitung der Hilfsspannung mit maximal 4 A ab.
- Außerhalb der Reichweite von Personen anbringen.
- Wind, Regen und Sonne müssen ungehindert von den Sensoren erfasst werden können.
- Nicht unterhalb von Konstruktions-teilen anbringen, von denen noch Wasser auf den Niederschlagsensor tropfen kann, nachdem es bereits aufgehört hat zu regnen oder zu schneien.
- Störquellen (z. B. dunkle Flächen) unterhalb des Montageorts können die Temperaturmessung verfälschen und sollten vermieden werden.
- Nicht in der Nähe von Funk-Sendern und Störfeldern von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchttstofflampen, Leuchtreklamen, Schaltnetzteile etc.) anbringen, da dies den GPS-Empfang stören kann.

Fig. 2+3
Unterhalb, seitlich und frontal mindestens 60 cm Abstand zu anderen Elementen (Baukörper, Konstruktionsteile usw.) lassen.
In der Quer- und Längsrichtung horizontal (waagerecht) montieren.

Fig. 4
Nordhalbkugel: nach Süd ausrichten.
Südhalbkugel: nach Nord ausrichten.

Fig. 5 Position der Sensoren

- Helligkeitssensoren. Bei Ausrichtung nach Süden entspricht Sensor O = Ost
Sensor S = Süd
Sensor W = West
- GPS-Empfänger (nur bei GPS)
- Niederschlagsensor
- Windmess-Element
- Temperatursensor

Fig. 4 Messrichtung der Helligkeitssensoren
Sensor O = Ost, S = Süd, W = West, Messung jeweils nach Außen gerichtet

Halterung anbringen
Die Schrauben der Halterung (Fig. 3 A) und der Abdeckung (Fig. 6, rot) lösen.
Das KNX-TP-Kabel (grün markiert) entweder durch die Halterung (Fig. 7 + 8a) oder später direkt in die Wetterstation (Fig. 6 + 8b) führen.

EN Manual and KNX application can be found at www.elsner-elektronik.de/en/windancer-knx-gps.html

Safety and operating instructions

CAUTION! Live voltage!

Installation and commissioning must only be handled by an electrician.

- Only operate devices if they are free from damage.
- Comply with country-specific standards, directives, specifications and provisions for electrical installation.
- Switch off voltage to the system during installation.
- Access to the device must be free at all times.

The device may only be operated as a fixed-site installation, when assembled and after conclusion of all installation and operational start-up tasks and only in the surroundings designated for it.

Improper use, modifications to the device or failure to observe this manual will void any warranty and guarantee claims.

Description

Weather Station

The Weather Station for the KNX building bus system measures temperature, wind speed, brightness and recognises precipitation.

71236: with GPS receiver for time and location, calculation of sun position (azimuth, elevation), shading control

Scope of delivery

- Weather station
- 2x Edelstahl-Linsenkopfschraube, WN56, 4x50mm, Kreuzschlitz
- 2x Dübel S 6
- 2x DIN 125 Unterlegscheibe V2A, A4.3 Außendurchmesser 9 mm
- KNX-Steckklemme und Steckklemme (weiß/gelb)

Optional orderable accessories

Arm L, Flex L, Flex S, Fix, Fix P (Nr. 30112 - 30129)

Mounting

WARNING! Danger due to overheating of the unit!

If the current consumption of the auxiliary voltage exceeds 4 A, the device may overheat in the event of a short circuit.

- If you use a power supply unit with an output current of more than 4 A, fuse the supply voltage line of the auxiliary voltage with a maximum of 4 A.
- Place out of reach of persons.
- Select an installation position on the building where the sensors can measure wind, rain and sunshine without hindrance.
- Do not install below construction parts from which water can still drip onto the precipitation sensor even after it has stopped raining or snowing.
- Sources of interference (e.g. dark surfaces) below the installation location can distort the temperature measurement and should be avoided.
- Do not place near radio transmitters and interference fields from electrical consumers (e.g. fluorescent lamps, neon signs, switching power supplies, etc.) as this may interfere with GPS reception.

Fig. 2+3
Leave a distance of at least 60 cm below, to the sides and to the front from other elements (building structure, construction parts, etc.).
Mount horizontally in the transverse and longitudinal directions.

Fig. 4
Northern hemisphere: align south.
Southern hemisphere: align north.

Fig. 5 Position of the sensors

- Brightness sensors. When facing south, the following applies
Sensor O = Ost
Sensor S = Süd
Sensor W = West
- GPS receiver (only with GPS)
- Precipitation sensor
- Wind measuring element
- Temperature sensor

Fig. 4 Measurement direction of the brightness sensor
Sensor O = East, S = South, W = West, measurement directed outwards in each case

Attach mount
Release the screws of the mount (Fig. 3 A) and the cover (Fig. 6, red). Lead the KNX-TP cable (marked green) either through the mount (Fig. 7 + 8a) or later directly into the weather station (Fig. 6 + 8b).

ES El manual y la aplicación KNX se encuentran en www.elsner-elektronik.de/en/windancer-knx-gps.html

Instrucciones de seguridad y de uso

iPRECAUCIÓN! iTensión eléctrica!

La instalación y la puesta en marcha sólo pueden ser realizadas por un electricista cualificado.

- Ponga en funcionamiento únicamente dispositivos que no estén averiados.
- Cumpla las normas, directrices, especificaciones y disposiciones específicas de cada país en materia de instalaciones eléctricas.
- Desconecte el sistema de la instalación eléctrica durante los trabajos de instalación.
- Asegúrese de que se pueda acceder siempre al dispositivo.

El dispositivo puede solo ser operado como instalación fija montada y después de haber realizado todas las operaciones de instalación y puesta en servicio y únicamente en el entorno previsto una vez que haya sido fijada de forma fija y haya finalizado todos los trabajos de instalación.

En caso de uso incorrecto del dispositivo, modificaciones indebidas en el dispositivo o inobservancia de estas instrucciones, se extinguirán todos los derechos de garantía.

Descripción

Estación meteorológica

La Estación meteorológica para el sistema bus de edificio KNX mide la temperatura, la velocidad del viento, la luminosidad y detecta precipitaciones.

71236: con GPS adicional para la hora y la localización, cálculo de la posición del sol (acimut, elevación), control de sombreado

Volumen de suministro

- Estación meteorológica
- 2x tornillos de cabeza plana de acero inoxidable, WN56, 4x50mm, con ranura en cruz
- 2x espigas S 6
- 2x arandela DIN 125 V2A, A4, 3 diámetro exterior 9 mm
- Borne enchufable KNX y borne enchufable (blanco/amarillo)

Accesorios opcionales pedibles

Brazo articulado L, Flex L, Flex S, Fix, Fix P (Nº 30112 - 30129)

Instalación

iADVERTENCIA! iPeligro por sobrecalentamiento del aparato!

Si el consumo de corriente de la tensión auxiliar supera los 4 A, el aparato puede sobrecalentarse en caso de cortocircuito.

- Si utiliza una fuente de alimentación con una corriente de salida superior a 4 A, fusile la línea de la tensión auxiliar con un máximo de 4 A.
- Colocar fuera del alcance de las personas.
- El viento, la lluvia y el sol deben poder ser captados libremente por los sensores.
- No instale debajo de las piezas de construcción las que pueda seguir goteando agua sobre el sensor de precipitaciones cuando ya haya cesado de llover o nevar.
- Las fuentes de interferencia (por ejemplo, superficies oscuras) situadas por debajo del lugar de instalación pueden falsear la medición de la temperatura, por lo que deben evitarse.
- No lo coloque cerca de transmisores de radio y campos de interferencia de consumidores eléctricos (por ejemplo, lámparas fluorescentes, letreros de néon, fuentes de alimentación conmutadas, etc.), ya que esto puede interferir con la recepción del GPS.

Fig. 2+3

Deje una distancia de al menos 60 cm por debajo, a los lados y por delante de otros elementos (estructura del edificio, piezas de construcción, etc.).

Montar horizontalmente (en sentido transversal y longitudinal).

Fig. 4

Hemisferio norte: apunta al sur.

Hemisferio sur: apunta al norte.

Fig. 5 Posición de los sensores

- Sensores de luminosidad. Si se orienta hacia el sur, se aplica lo siguiente
Sensor O = Este
Sensor S = Sur
Sensor W = Oeste
- Receptor GPS (solo con GPS)
- Sensor de precipitación
- Elemento de medida de viento
- Sensor de temperatura

Fig. 4 Orientación de medición de los sensores de luminosidad

Sensor O = este, S = sur, W = oeste, medición dirigida hacia el exterior en cada caso

Colocar el soporte

Aloje los tornillos del soporte (Fig. 3 A) y la tapa (Fig. 6, roja).

Pase el cable KNX-TP (marcado en verde) either through the mount (Fig. 7 + 8a) o, posteriormente, directamente a la estación meteorológica (Fig. 6 + 8b).

FR Vous trouverez le manuel et l'application KNX sur www.elsner-elektronik.de/fr/windancer-knx-gps.html

Consignes de sécurité et d'utilisation

ATTENTION ! Tension électrique !

L'installation et la mise en service doivent uniquement être effectuées par un électricien spécialisé.

- Mettez uniquement des appareils non endommagés en service.
- Respectez les normes, directives, spécifications et dispositions spécifiques au pays pour l'installation électrique.
- Mettez l'installation hors tension pendant les travaux d'installation.
- L'accès à l'appareil doit être libre en permanence.

Exploitez l'appareil uniquement comme installation fixe montée et après avoir réalisé toutes les opérations d'installation et de mise en service et uniquement dans l'environnement prévu à cet effet.

En cas d'utilisation non-conforme, de modifications sur l'appareil ou de non-respect de ces consignes, les réclamations au titre de la garantie ne sont plus applicables.

Description

Fig. 9




Fig. 7: Halterung mit zwei Schrauben an der Wand befestigen (Löcher mit 30 mm Abstand verwenden oder die beiden Löcher mit 55 mm Abstand ausbrechen). Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) verwenden.
Gerät von vorne auf die Halterung schieben.
Schraube (Fig. 3 A) mit Sicherungs mutter so anziehen, dass Wetterstation waagerecht ist.

Gerät anschließen

Wenn der Niederschlagsensor verwendet wird, muss die Hilfsspannung angeschlossen werden. Ohne Hilfsspannung kann eine zuverlässige Regen- und Schneemeldung nicht gewährleistet werden.

KNX-Kabel durch die äußere Kabelführung führen und Bus- und Hilfsspannung anschließen (Fig. 9).

KNX:	Hilfsspannung:
+ Rot	+ Gelb
- Schwarz	- Weiß

Fig. 7: Attach the mount to the wall with two screws (Use holes with 30 mm spacing or break out the two holes with 55 mm spacing). Use fastening material (dowels, screws) suitable for the base.
Slide the unit onto the mount from the front.
Tighten the screw (Fig. 3 A) with the lock nut so that the weather station is horizontal.

Connecting the device

If the precipitation sensor is used, the auxiliary voltage must be connected. Without auxiliary voltage, reliable rain and snow detection cannot be guaranteed.

Insert the KNX-TP cable through the outer cable guide and connect the bus and auxiliary voltage (Fig. 9).

KNX:	Auxiliary voltage:
+ Red	+ Yellow
- Black	- White

Fig. 7: Fije el soporte a la pared con dos tornillos (Utilice agujeros con una separación de 30 mm o separar los dos agujeros con una separación de 55 mm). Utilice material de fijación (tacos, tornillos) adecuado a la base.
Deslice la unidad en el soporte desde la parte delantera.
Apriete el tornillo (Fig. 3 A) con la contratuerca de forma que la estación meteorológica quede en posición horizontal.

Conectar el aparato

Si se utiliza el sensor de precipitación, debe conectarse la tensión auxiliar. Sin tensión auxiliar, no se puede garantizar una detección fiable de la lluvia y de la nieve.

Pase el cable KNX-TP por la guía de cables exterior y conecte el bus y la tensión auxiliar (Fig. 9).

KNX:	Tensión auxiliar:
+ Rojo	+ Amarillo
- Negro	- Blanco

Fig. 7 : Fixez le support au mur à l'aide de deux vis (utiliser des trous espacés de 30 mm ou casser les deux trous espacés de 55 mm). Utilisez le matériel de fixation approprié (chevilles, vis) pour la surface.
Faites glisser l'appareil sur le support par l'avant.
Serrez la vis (Fig. 3 A) avec le contre-écrou de manière à ce que la station météorologique soit à l'horizontale.

Connexion de l'appareil

Si le capteur de précipitations est utilisé, la tension auxiliaire doit être raccordée. Sans tension auxiliaire, il n'est pas possible de garantir une signalisation fiable de la pluie et de la neige.

Faire passer le câble KNX-TP par le guide-câble extérieur et connecter le bus et la tension auxiliaire (Fig. 9).

KNX:	Tension auxiliaire :
+ Rouge	+ Jaune
- Noir	- Blanc

图 7：用两只螺栓将支架固定到墙面上（使用 30 mm 的孔距，或者以 55 mm 的间距钻取两个孔）。使用适合基面的固定材料（膨胀螺栓、螺栓）。将设备从前方推到支架上。用锁紧螺母拧紧螺栓（图 3 A），使气候站水平。

连接设备


当使用降水传感器时，必须连接辅助电压。没有辅助电压，无法保证可靠地报告雨雪。

将 KNX-TP 电缆穿过外侧电缆走线架，连接总线电压和辅助电压（图 9）。

KNX:	辅助电压:
+ 红色	+ 黄色
- 黑色	- 白色

使用 3 只螺栓（图 6 红色）再次固定连接线的盖板，借此卸除连接线的张力。

Fig. 10



Abdeckung für das Anschlusskabel wieder mit den 3 Schrauben (Fig. 6 rot) befestigen, dadurch ergibt sich eine Zugentlastung für das Anschlusskabel.

Zweite Kabeldurchführung

Um die zweite, innenliegende Kabeldurchführung zu nutzen, muss die Abdeckung an der entsprechenden Stelle ausgebrochen werden (Fig. 10). Dadurch lässt sich ein zweites KNX-Kabel durchschleifen (Fig. 11).

Fig. 12 Aufkleber entfernen

Nach der Montage den Hinweisaufkleber entfernen.

Mastmontage

Für die Mastmontage ist die Masthalterung Fix P (s. Zubehör) notwendig.

Montage mit Auslegern

Bei der Montage der Wetterstation mit einem Ausleger die Abdeckung auf der Rückseite der Halterung verwenden, damit kein Regen in die Halterung eindringt.

Entwässerungsöffnungen

Bei Bedarf können die beiden Entwässerungsöffnungen ausgebrochen werden (Fig. 13, rot). Dafür muss die Schraube (Fig. 6, blau) der Gehäuseabdeckung gelöst werden.

Fig. 14 Gerät adressieren

- 6 Programmier-Taster
- 7 Programmier-LED (unter dem semitransparenten Deckel)

Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch automatisch bewegte Komponenten! Anlage zur Wartung und Reinigung immer vom Strom trennen!
Das Gerät regelmäßig zweimal pro Jahr auf Verschmutzung prüfen und bei Bedarf reinigen.

ACHTUNG!

STOP Das Gerät kann beschädigt werden, wenn Wasser in das Gehäuse eindringt. Nicht mit Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern reinigen!

Entsorgung

Gesetzliche Vorschriften beachten und nicht über den Hausmüll entsorgen!

Konformität

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien. Konformitätsklärung siehe <https://www.elsner-elektronik.de/de/windancer-knx-gps.html>

Allgemein:

Gehäuse Kunststoff

Farbe weiß/transluzent

Montage Aufputz

Schutzgrad

113 mm x 101 mm x 225 mm

Gesamtgewicht

~ 260 g

~ -25...+50 °C

-30...+70 °C

KNX-Bus:

Medium

Konfigurationsmodus

Gruppenadressen maximal

Zuordnungen maximal

Kommunikationsobjekte

Stromaufnahme

Anschluss KNX-Steckklemme

Leiterdurchmesser

Ø 0.8 mm s 5 mm

~ 5 s

Versorgung:

24 V SELV ±10 %

≤ 65 mA [24 V DC]

Sensoren:

-25...+50 °C

2...30 m/s [25 °C]

0 Lux ... 150 000 Lux

Fig. 7: Attach the mount to the wall with two screws (Use holes with 30 mm spacing or break out the two holes with 55 mm spacing). Use fastening material (dowels, screws) suitable for the base.
Slide the unit onto the mount from the front.
Tighten the screw (Fig. 3 A) with the lock nut so that the weather station is horizontal.

Connecting the device

If the precipitation sensor is used, the auxiliary voltage must be connected. Without auxiliary voltage, reliable rain and snow detection cannot be guaranteed.

Insert the KNX-TP cable through the outer cable guide and connect the bus and auxiliary voltage (Fig. 9).

KNX:	Auxiliary voltage:
+ Red	+ Yellow
- Black	- White

Fig. 7: Fije el soporte a la pared con dos tornillos (Utilice agujeros con una separación de 30 mm o separar los dos agujeros con una separación de 55 mm). Utilice material de fijación (tacos, tornillos) adecuado a la base.
Deslice la unidad en el soporte desde la parte delantera.
Apriete el tornillo (Fig. 3 A) con la contratuerca de forma que la estación meteorológica quede en posición horizontal.

Connexion de l'appareil

Si le capteur de précipitations est utilisé, la tension auxiliaire doit être raccordée. Sans tension auxiliaire, il n'est pas possible de garantir une signalisation fiable de la pluie et de la neige.

Faire passer le câble KNX-TP par le guide-câble extérieur et connecter le bus et la tension auxiliaire (Fig. 9).

KNX:	Tension auxiliaire :
------	----------------------

Fig. 7 : Fixez le support au mur à l'aide de deux vis (utiliser des trous espacés de 30 mm ou casser les deux trous espacés de 55 mm). Utilisez le matériel de fixation approprié (chevilles, vis) pour la surface.
Faites glisser l'appareil sur le support par l'avant.
Serrez la vis (Fig. 3 A) avec le contre-écrou de manière à ce que la station météorologique soit à l'horizontale.

Connexion de l'appareil

Si le capteur de précipitations est utilisé, la tension auxiliaire doit être raccordée. Sans tension auxiliaire, il n'est pas possible de garantir une signalisation fiable de la pluie et de la neige.

Faire passer le câble KNX-TP par le guide-câble extérieur et connecter le bus et la tension auxiliaire (Fig. 9).

KNX:	Tension auxiliaire :
------	----------------------

连接设备

当使用降水传感器时，必须连接辅助电压。没有辅助电压，无法保证可靠地报告雨雪。

将 KNX-TP 电缆穿过外侧电缆走线架，连接总线电压和辅助电压（图 9）。

KNX:	辅助电压:
------	-------

使用 3 只螺栓（图 6 红色）再次固定连接线的盖板，借此卸除连接线的张力。

Fig